

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1334 / 2024

Întocmit astăzi, 30/08/2024, privind cererea 130192 din 29/08/2024
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. **Beneficiar:** COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

2. **Executant:** Bulete Florina Madalina

3. **Denumirea lucrărilor recepționate:** PLAN TOPOGRAFIC

4. **Nominalizarea documentelor** și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară DAMBOVITA conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
941	28.08.2024	înscris sub semnatura privata	BULETE Florina-Madalina
509	19.12.2022	act administrativ	C.N.A.I.R. S.A.
941	28.08.2024	înscris sub semnatura privata	BULETE Florina-Madalina
941	28.08.2024	înscris sub semnatura privata	BULETE Florina-Madalina

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1334 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
80184	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80184 din stratul permanent!
80124	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80124 din stratul permanent!
80121	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80121 din stratul permanent!
74072	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74072 din stratul permanent!
74544	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74544 din stratul permanent!
80113	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80113 din stratul permanent!
77250	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 77250 din stratul permanent!
79897	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 79897 din stratul permanent!
80116	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80116 din stratul permanent!
80118	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80118 din stratul permanent!
80119	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80119 din stratul permanent!
75176	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 75176 din stratul permanent!
80187	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80187 din stratul permanent!
80185	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80185 din stratul permanent!
80186	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80186 din stratul permanent!
74353	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74353 din stratul permanent!
79021	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 79021 din stratul permanent!
75135	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 75135 din stratul permanent!
80188	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80188 din stratul permanent!

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
80120	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80120 din stratul permanent!
75150	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 75150 din stratul permanent!
74772	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74772 din stratul permanent!
74175	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74175 din stratul permanent!
74924	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74924 din stratul permanent!
80138	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 80138 din stratul permanent!
74771	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu terenul 74771 din stratul permanent!
-	Avertizare	Receptia 5340364: Imobilul TR-1228-1 se suprapune cu limita UAT-ului!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
IOANA STOICESCU